


## Forno comunal

040361

### Datos de Localización

Forno

**Nomenclator:** 3206705  
**Coord. UTM:** X: 592741  
Y: 4658220  
**Concello:** Rairiz de Veiga  
**Parroquia:** ORDES  
**Lugar:** Celme  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Transformación  
**Subtipo:** Forno



**Denominación:** Forno comunal  
**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Edificio de planta irregular, combina muros escadrados e curvos, feitos de cachotería asentados en seco. Actualmente está en completo abandono, sen cuberta e o interior cheo de maleza. Ocupaba un lugar central dentro da aldea.

### Características Construtivas

**Plantas:** Baixo  
**Edif. Anexas:**  
**Mat. Fachada:** Granito  
**Mat. Estrutura:** Granito  
**Mat. Cuberta:**  
**Elementos singulare**  
**Construtivos:**  
**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:**

**Proteccion**

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

**Observacións:** Actualmente está en ruína física, só quedan os muros exterior e o interior está completamente cheo de maleza.

**Bens Mobles**







