

Muíño do Bravo

040362

Datos de Localización

Muíño

Nomenclator:	3206705
Coord. UTM:	X: 593315 Y: 4657950
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	ORDES
Lugar:	Celme
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Transformación
Subtipo:	Muíño
Denominación:	Muíño do Bravo
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio de planta rectangular e muros de cachotería asentados en seco. Actualmente está en ruína física, totalmente cuberto pola maleza e sen cuberta. No seu interior aínda pode observarse a moa. Estaría situado, aproximadamente, a uns 600 m. Ao leste.

Características Construtivas

Plantas:	B+1
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito
Mat. Cuberta:	
Elementos singulare	
Construtivos:	
Decorativos:	

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Proteccion

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: De difícil acceso. Está en ruína física. Totalmente cuberto de maleza.

Bens Mobles

