

## Canastro 2

040369

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206705
<b>Coord. UTM:</b>	X: 592514 Y: 4658747
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	ORDES
<b>Lugar:</b>	Forxás
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 2</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular
<b>Outros Estilos:</b>	



### Descrición:

Canastro de madeira sobre tres pares de esteos. Os pés dos extremos levan unha peza lonxitudinal sobre cada par, facendo as funcións de tornarratos. No par central, cada pé porta unha peza circular, cónica na parte posterior. A cámara ten a grade convada, no seu centro, cara o interior. Está formada por balaústres verticais, faixa horizontal e dúas paralelas aos balaústres; dando lugar a tres tramos. Para reforzar máis a estrutura dispón dun puntal nun dos costais. Conserva restos de policromía na porta dun dos penais.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

## Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
<b>Titularidade</b>	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	Almacenamento
<b>Alteracións Morfolóxicas</b>	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	O tellado está en mal estado e pode propiciar as filtracións de auga.

## Bens Mables

---







