

Canastro 9

040376

Datos de Localización

Canastro

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nomenclator: | 3206705 |
| Coord. UTM: | X: 592660 Y: 4658742 |
| Concello: | Rairiz de Veiga |
| Parroquia: | ORDES |
| Lugar: | Forxás |
| Tipoloxía: | Arquitectura Civil |
| Tipo: | Construcións de Almacenamento |
| Subtipo: | Canastro |
| Denominación: | Canastro 9 |
| Etapa Histórica: | Idade Contemporánea |
| Estilo relevante | Popular |
| Outros Estilos: | |



Descrición:

Canastro de madeira sobre esteos de sección prismática. Nos esteos dos penais, porta unha lousa de pedra labrada de forma semicircular nos extremos, que fai as funcións de tornarratos. Os dous pés centrais, portan un tornarratos individual de forma circular, cónica na parte superior. A cámara está formada por balaústres verticais, cunha faixa de reforzo horizontal. Ten porta nos dous penais.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de ben: | BIC |
| Proposta de tipo de ben: | |
| Estado de Tramitación: | Declarado |
| Nivel de Protección Arq.: | Estrutural |
| Proposta Nivel de Protección Arq. | |
| Grao de Protección Arq.: | ----- |
| Proposta Grao de Protección Arq. | ----- |
| Xustificación da Protección: | É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia. |

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

| | |
|---------------------------------|--|
| Estado de Conservació | Malo |
| Uso Actual: | Almacenamento |
| Alteracións Morfolóxicas | |
| Tipo: | Tellado rehabilitado con tella francesa. |
| Data: | |
| Descrición: | |
| Proxecto: | |
| Axentes: | |
| Observacións: | Estrutura da madeira danada. |

Bens Mobles







