

Forno Comunal

040385

Datos de Localización

Forno

Nomenclator:	3206705
Coord. UTM:	X: 594378 Y: 4657328
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	ORDES
Lugar:	Igrexario, O
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Transformación
Subtipo:	Forno



Denominación:	Forno Comunal
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio de planta rectangular con muros de cachotería sen encintar, menos na parede leste que foi substituída por bloques de cemento. Está cuberto por tellado a dúas augas. No seu interior, o vaso do forno, que ocupa todo un muro, ten borralleira e lar prolongado en umbreira ou escoal.

Como no caso do edificio, o forno, sufriu rehabilitacións pouco afortunadas, utilizando bloques de cemento para cubrir algunhas zonas. Situado en ángulo de 90º, atópase o tendal de pedra.

Características Construtivas

Plantas:	Baixo
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito, madeira
Mat. Cuberta:	Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación:	Outros
-------------------	--------

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Estrutural
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Transformación de produtos
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	Utilizouse bloques de cemento na rehabilitación dun dos muros da edificación e incluso no vaso do forno.
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Realizouse unha rehabilitación inadecuada tanto do edificio como do vaso do forno, utilizando materiais (cemento) que non son os tradicionais.

Bens Mobles







