

## Canastros da Aira da Fonte

040419

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206705
<b>Coord. UTM:</b>	<b>X:</b> 593834 <b>Y:</b> 4656473
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	ORDES
<b>Lugar:</b>	Penelas
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>



**Denominación:** Canastros da Aira da Fonte

**Etaqa Histórica:** Idade Contemporánea

**Estilo relevante** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Aira no noroeste do núcleo, coñecida como "da fonte" . Existía un grupo de canastros de madeira dos que só se conservan en pé tres, o peor conservado, situado ao pé dunha casa unifamiliar, apoia unha cámara de madeira, a que lle faltan a metade dos balaústres, en esteos cun só tornarratos lonxitudinal para cada dous. Frente a este canastro, conservanse outros dous, en mellor estado, de madeira sobre esteos. O situado máis ao sur, asenta un penal sobre soleira alta, co fin de salvar o desnivel do terreo. A base formana dous pares de esteos con cada súa pedra lonxitudinal que lles serve de tornarratos, sobre ela, cámara de balaústres verticais cunha soa faixa horizontal de reforzo. Ten unha soa porta nun dos penais e conserva parte da policromía en vermello. Por último, paralelo a este consérvase un terceiro canastro de madeira, lixeiramente máis grande co anterior, con tres pares de esteos, cada un co seu tornarratos circular, nos que apoia unha cámara coa grade convada hacia o interior, cos balaústres verticais, dúas faixas en igual sentido e cunha terceira en posición vertical. Tiña porta nos dous penais.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

## Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

## Protección

Tipo de ben: BIC

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Estrutural

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Almacenamento

## Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Os dous canastros máis meridionais, foron rehabilitados, utilizando para a cuberta tella francesa.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Na actualidade só se conservan en pé tres canastros, pero aínda poden observarse algúns pés de bens xa desaparecidos. O canastro situado máis ao norte, aos pés da casa vivenda, está nun estado deplorable de conservación; de non haber unha intervención corre o perigo de perderse.

## Bens Mobles























