

Par de canastros

040421

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206705
Coord. UTM:	X: 593809 Y: 4656525
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	ORDES
Lugar:	Penelas
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro



Denominación:	Par de canastros
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Aira situada a 30 m. da "Aira da Fonte". Conserva dous canastros de madeira, o primeiro, situado aos pes dun palleiro, é de boa ventilación: apoia dúas cepas en dous soleiras altas, cunha cámara de balaústres verticais, dúas faixas no mesmo senso e unha horizontal de reforzo. Ten porta nun dos penais, a que se accede por medio dunha escaleiriña de madeira.

Un segundo canastro, situada máis baixo, apoia en catro pares de esteos de sección cadrada, con tornarratos lonxitudinais para cada par de pés, que serven de base a unha cámara de madeira con balaústres verticais, tres faixas nese mesmo senso e unha horizontal, a cal serve de reforzo, xunto con puntais de madeira que desde os costais, apoian nos tornarratos.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros
Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben: BIC
Proposta de tipo de ben:
Estado de Tramitación: Declarado
Nivel de Protección Arq.: Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.
Grao de Protección Arq.: ----
Proposta Grao de Protección Arq.: ----
Xustificación da Protección: É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade
Polígono:
Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Regular
Uso Actual: Almacenamento
Alteracións Morfolóxicas
Tipo: O canastro asentado sobre soleira ten cuberta de tella francesa.
Data:
Descrición:
Proxecto:
Axentes:
Observacións: O estado de conservación dos dous canastros é bastante bó. O máis baixo, conserva o tellado en mal estado, mentres que o situado sobre soleira sufriu unha intervención no tellado pouco afortunada.

Bens Mobles









