

Canastro 19

040428

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206705
Coord. UTM:	X: 593961 Y: 4656319
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	ORDES
Lugar:	Penelas
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Canastro 19
Etaqa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Canastro de madeira sobre esteos, con tornarratos lonxitudinais sobre cada par. A cámara está formada por balaústres verticais, dúas faixas en igual senso e unha horizontal, que xunto aos puntais, serve de reforzo da estrutura de madeira. Tiña porta nos dous lados penais.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Proteccion

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Estrutural
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	Cuberta rehabilitada con tella francesa.
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Mal estado da estrutura de madeira: faltan os balaústres dun dos penais.

Bens Mobles







