

## Grupo de tres canastros

040439

### Datos de Localización

Canastro

**Nomenclator:** 3206705  
**Coord. UTM:** X: 594250  
Y: 4656868  
**Concello:** Rairiz de Veiga  
**Parroquia:** ORDES  
**Lugar:** Rañoá, A  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Almacenamento  
**Subtipo:** Canastro



**Denominación:** Grupo de tres canastros

**Etapa Histórica:** Idade Contemporánea

**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Aira situada ao leste do núcleo, na que se conservan tres canastros de madeira sobre esteos e cámara con balaústres verticais.

### Características Construtivas

**Plantas:**

**Edif. Anexas:**

**Mat. Fachada:**

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

### Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

### Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Almacenamento
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	En moi mal estado de conservación. Só un canastro se conserva integramente en pé, os dous exemplares restantes corren perigo de desaparecer e están cubertos de maleza.

### Bens Mobles







