


## Canastro 5

040449

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206705
<b>Coord. UTM:</b>	X: 592200 Y: 4657707
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	ORDES
<b>Lugar:</b>	Raposeiras, As
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 5</b>
<b>Etape Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro de madeira sobre esteos de sección cadrada, con tornarratos lonxitudinais sobre cada par. A cámara componse de balaústres verticais e faixa horizontal. Ten puntais de reforzo, apeados no chan, nun costal e nun dos penais.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

**Proteccion**

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

**Titularidade**

Polígono:

Parcela:

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	Almacenamento

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

**Observacións:** Tellado en mal estado e a estrutura de madeira moi danada. O canastro utilízase na actualidade como almacén da leña.

**Bens Mobles**





