

## Canastro 1

040456

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206705
<b>Coord. UTM:</b>	X: 594403 Y: 4657102
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	ORDES
<b>Lugar:</b>	Telleira, A
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 1</b>
<b>Etaqa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro de madeira sobre catro esteos de sección cadrada coas aristas achaflanadas, con tornarratos circular sobre cada un. A cámara está formada por balaústres verticais, dúas faixas no mesmo sentido e unha horizontal. Ten porta nos dous penais e puntais de reforzo, apoiados no chan, nun dos costais. Aproveitouse o pasaventos do canastro, como espazo para situar a caseta do can, feita mediante bloques de cemento.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

## Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Estrutural
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

### Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Almacenamento

### Alteracións Morfolóxicas

**Tipo:** Caseta de can, feita con bloques de cemento e situada no pasaventos do canastro. Cuberta con tella francesa.

**Data:**

**Descrición:**

**Proxecto:**

**Axentes:**

**Observacións:**

## Bens Mobles





