

A Casa Grande ou Casa da Marquesa

040460

Datos de Localización

Casa Grande

Nomenclator:	3206705
Coord. UTM:	X: 592825 Y: 4658227
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	ORDES
Lugar:	Celme
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Casas Grandes
Subtipo:	Casa Grande



Denominación: A Casa Grande ou Casa da Marquesa

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Casona totalmente desaparecida, só se conserva o soar. Segundo a descrición do *Inventario do Patrimonio Arquitectónico*: estaba blasonada, e tiña muros de cachotería na súa maior parte, e de perpiaño nalgunhas zonas. A planta era escuadrada con corredoiras e balcóns que daban a un patio interior ao que se accedía por portadas con arcos rebaixados.

No libro de fábrica da parroquia, nunha visita pastoral, aparece a referencia a unha capela con advocación de Ntra. Sra. da Concepción sita na Casa de Celme e con catro capellanías "ad nuttum" (Libro de fábrica, visita pastoral año 1712). Nunha relación das capelas sitas na parroquia, relacionase a existencia de tres capellanías dotadas de cen ducados cada unha, no ano de 1724. A tutora e cuidadora é a poseedora do maiorazgo: Dña. Joaquina Oca y Montenegro. O edificio desta capela foi "removido" do seu lugar orixinal no barrio de Celme e volto a reedificar "El edificio se removió en el lugar de Celme y se construyó de nuevo a la puerta del Palacio de dha. Señora formándose solamente en cuanto a las paredes un buque grande". Aclarase tamén, no documento, que na casa do patrono non se recolle certificación disto nin información das rentas (Libro de cuentas de fábrica, folio 168-168 verso). A finais do século XIX achábase, a capela, en mal estado, na visita pastoral do 4 de outubro do 1896, pídesse a "reedificación de tan importante capilla" (Libro de fábrica 1712-1856).

DOCUMENTACIÓN:

-Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Ministerio de Cultura. Madrid. 1979.

-A.H.D.OU.

Libro de contas de fábrica, 1667-1902, 35-6-11.

Libro de fábrica, visitas pastorais, 1712-1856, 35-6-12.

Características Construtivas

Plantas: B+1

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Grenito

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 200 m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: -----

Proposta Nivel de Protección Arq.: -----

Grao de Protección Arq.: Grupo III

Proposta Grao de Protección Arq.:

Xustificación da Protección: Dado que do antigo edificio só se consevan os restos dos muros, recibe protección arqueolóxica de grado III e mantense a área de protección aplicada ao bens arquitectónicos.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Só se conservan restos de muros cubertos pola maleza.

Bens Mobles





