


## Muíño dos Mora

040461

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3206706
<b>Coord. UTM:</b>	X: 59559551 Y: 466044134
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	RAIRIZ DE VEIGA
<b>Lugar:</b>	Aldea do Muíño
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Muíño</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Muíño dos Mora</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Edificio de pequenas dimensións, planta rectangular e muros de cachotería. Ten cuberta a dúas augas, co tellado prolongado en soportal na fachada principal. Trátase dun muíño dunha soa moa, que conserva xunto co rodicio. A admisión de augas faise por medio dunha lovada de pedra, hoxe cuberta pola maleza.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito, madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

<b>Situación:</b>	Outros
-------------------	--------

#### Area de Protección:

**Proteccion**

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Estrutural
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Transformación de produtos
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	Fiadas de muro con bloques de cemento e ladrillo.
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Conservase fora de funcionamento, xa non dispón da maioría de dispositivos que fan funcionar a moa. En canto ao edificio que acolle o muíño, conserva a cuberta de tella tradicional coa estrutura de madeira , en mal estado.

**Bens Mobles**





