

## Canastro 1

040472

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206706
<b>Coord. UTM:</b>	X: 594942 Y: 4660234
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	RAIRIZ DE VEIGA
<b>Lugar:</b>	Ludro
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 1</b>
<b>Etaqa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular
<b>Outros Estilos:</b>	



### Descrición:

Canastro de madeira asentado sobre soleira. Ten como apoios dous cepas con tornarratos que serven de base a unha cámara composta de balaústres verticais, dúas faixas nese mesmo sentido e unha horizontal. Ten porta nos dous penais, unha delas inutilizada.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

**Proteccion**

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

**Titularidade**

Polígono:

Parcela:

**Conservación-Intervención**

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	Almacenamento

**Alteracións Morfolóxicas**

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Cuberta en mal estado e estrutura de madeira moi inclinada.

**Bens Mables**















