

Canastro 11

040482

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator: 3206706
Coord. UTM: X: 594982
 Y: 4660230
Concello: Rairiz de Veiga
Parroquia: RAIRIZ DE VEIGA
Lugar: Ludro
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Construcións de Almacenamento
Subtipo: Canastro



Denominación: Canastro 11
Etapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Canastro de madeira sobre tres pares de esteos de sección cuadrangular, máis anchos na base e coas aristas achaflanadas. Cada par porta unha lousa de pedra, con funcións de tornarratos. A cámara está formada por balaústres verticais, e faixa de reforzo horizontal, complementada por travesas de madeira, nos costais. Ten porta nos dous penais.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	Almacenamento

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Tellado en bastante mal estado, pode propiciar as filtracións de auga na cámara.

Bens Mobles







