

## Muíño do Bouzo

040488

### Datos de Localización

Muíño

<b>Nomenclator:</b>	3206706
<b>Coord. UTM:</b>	X: 594181 Y: 4660296
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	RAIRIZ DE VEIGA
<b>Lugar:</b>	Moura
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	<b>Muíño</b>



<b>Denominación:</b>	<b>Muíño do Bouzo</b>
<b>Etape Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Edificio de planta rectangular, muros de cachotería asentados en seco e tellado a unha vertente. Trátase dun muíño de canle e unha soa moa. Dos tres muíños da Moura, é o que está situado máis abaixo.

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	B+1
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito, madeira
<b>Mat. Cuberta:</b>	Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

#### Area de Protección:

### Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	En ruína física, parte do tellado está derrubado.

## Bens Mobles

---









