

Canastro 2

040515

Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206707
Coord. UTM:	X: 596430 Y: 4662885
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	SABARIZ
Lugar:	Pereira, A
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	Canastro
Denominación:	Canastro 2
Etape Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



Descrición:

Canastro de madeira que apea sobre dous pares de esteos, cun tornarratos lonxitudinal sobre cada par. A cámara está formada por balaústres verticais, unha faixa horizontal e dúas máis, de reforzo, en posición transversal. Ten unha soa porta, nun dos penais.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	----
Proposta Grao de Protección Arq.	----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Almacenamento

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Tellado e estrutura de madeira en moi mal estado. A cámara empeza a ceder e o ben corre perigo de desaparición.

Bens Mobles





