

## Canastro 3

040516

### Datos de Localización

Canastro

Nomenclator:	3206707
Coord. UTM:	X: 596478 Y: 4662881
Concello:	Rairiz de Veiga
Parroquia:	SABARIZ
Lugar:	Pereira, A
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de Almacenamento
Subtipo:	<b>Canastro</b>
Denominación:	<b>Canastro 3</b>
Etapa Histórica:	Idade Contemporánea
Estilo relevante	Popular



### Descrición:

Canastro de madeira apeado sobre dous pares de esteos, con tornarratos lonxitudinais sobre cada par. A cámara está formada por balaústres verticais con dúas faixas cruzadas.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira

Mat. Cuberta: Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50 m.

### Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

### Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Almacenamento
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Cuberta en mal estado e cámara que comeza a inclinarse produto do mal estado da estrutura de madeira.

### Bens Mobles

---





