

## Canastro 1

040544

### Datos de Localización

Canastro

<b>Nomenclator:</b>	3206708
<b>Coord. UTM:</b>	X: 594810 Y: 4659381
<b>Concello:</b>	Rairiz de Veiga
<b>Parroquia:</b>	ZAPEAUS
<b>Lugar:</b>	Amieiro Longo
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Almacenamento
<b>Subtipo:</b>	<b>Canastro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Canastro 1</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Idade Contemporánea
<b>Estilo relevante</b>	Popular
<b>Outros Estilos:</b>	



### Descrición:

Canastro de madeira sobre tres pares de esteos. Nos pares dos extremos superpón un tornarratos lonxitudinal aos dous pés, en contraste co par central que cada pé porta unha lousa circular coa parte superior cónica. A cámara ten como base unha grade convada cara ao interior e está formada por balaústres verticais cunha faixa que percorre o contorno do canastro. Ten unha única porta nun dos penais. Conserva restos de policromía marrón.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito, madeira

**Mat. Cuberta:** Madeira, tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

## Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Estrutural
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia.

### Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Almacenamento
<b>Alteracións Morfolóxicas</b>	
Tipo:	A cuberta foi rehabilitada con tella francesa.
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	

## Bens Mobles

---







