

## Forno comunal

050001

### Datos de Localización

Forno

<b>Nomenclator:</b>	3207701
<b>Coord. UTM:</b>	X: 60090841 Y: 466299350
<b>Concello:</b>	Sandiás
<b>Parroquia:</b>	COUSO DE LIMIA
<b>Lugar:</b>	Cerredelo
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Civil
<b>Tipo:</b>	Construcións de Transformación
<b>Subtipo:</b>	Forno



**Denominación:** Forno comunal

**Etapa Histórica:** Indeterminada

**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Forno comunal en bo estado de conservación. Presenta pranta rectangular, as paredes están feitas en pedra de cachotería cun ancho e refundido encintado de cemento gris. Na portada principal aprécianse dous vans alintelados, un correspondente á porta de acceso e o outro é unha ampla fiestra. Sobre o lintel da fiestra, unha modernas letras informan do actual uso do forno comunal: "CENTRO S. E CULTURAL". A pesares deste novo uso, no interior o forno propiamente dito atópase en bo estado de conservación.

O edificio non hai moito tempo que foi remodelado, a pesares diso unha das paredes xa está practicamente invadida de hedras. A isto hai que sumarlle que a arboreda próxima -uns castiñeiros e uns loureiros- están a bater as súas ramas no teito, perxudicándoo seriamente. Cuberta a dúas augas de fibrocemento cuberto con tella curva.

### DOCUMENTACIÓN:

-Ficha do catálogo do planeamento urbanístico do Concello de Sandiás. Clave de identificación: CP-4

### Características Construtivas

<b>Plantas:</b>	Baixa
<b>Edif. Anexas:</b>	
<b>Mat. Fachada:</b>	Granito
<b>Mat. Estrutura:</b>	Granito
<b>Mat. Cuberta:</b>	Fibrocemento e tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

## Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

## Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Estrutural

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Centro social e cultural / Transformación de produtos

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

## Bens Móbiles

---











