

## Cruceiro

050009

### Datos de Localización

Cruceiro

<b>Nomenclator:</b>	3207701
<b>Coord. UTM:</b>	X: 60179321 Y: 466237170
<b>Concello:</b>	Sandiás
<b>Parroquia:</b>	COUSO DE LIMIA
<b>Lugar:</b>	Couso, O
<b>Tipoloxía:</b>	Arquitectura Religiosa
<b>Tipo:</b>	Cruceiros
<b>Subtipo:</b>	<b>Cruceiro</b>
<b>Denominación:</b>	<b>Cruceiro</b>
<b>Etapa Histórica:</b>	Indeterminada
<b>Estilo relevante</b>	Popular
<b>Outros Estilos:</b>	



### Descrición:

Cruceiro formado por unha plataforma de dúas gradas cadradas, unha delas enterrada practicamente de todo. O pedestal é cúbico e nunha das súas caras atópase o ano de realización da obra repasado con pintura de cor negro: 1960. Esteo cilíndrico que remata nun capitel moi sinxelo da mesma forma. Culmina todo o conxunto unha cruz non figurada de sección romboidal.

### DOCUMENTACIÓN:

- Ficha del inventario del patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico del Ministerio de Cultura.
- Ficha do catálogo de planeamento urbanístico do concello de Sandiás. Clave de identificación: ER-1

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

#### Mat. Cuberta:

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros  
Area de Protección: 50m.

## Protección

Tipo de ben: Inventariado  
Proposta de tipo de ben:  
Estado de Tramitación: Declarado  
Nivel de Protección Arq.: Integral  
Proposta Nivel de Protección Arq.  
Grao de Protección Arq.: ----  
Proposta Grao de Protección Arq. ----  
Xustificación da Protección:  
Titularidade  
Polígono:  
Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo  
Uso Actual: Devocional  
Alteracións Morfolóxicas  
Tipo:  
Data:  
Descrición:  
Proxecto:  
Axentes:  
Observacións:

## Bens Mobles

---









