

## Muíño 1

050047

### Datos de Localización

Muíño

**Nomenclator:** 3207702  
**Coord. UTM:** X: 60227800  
Y: 466598100  
**Concello:** Sandiás  
**Parroquia:** PIÑEIRA DE ARCOS  
**Lugar:** Piñeira de Arcos  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Transformación  
**Subtipo:** Muíño



**Denominación:** Muíño 1  
**Etaapa Histórica:** Indeterminada  
**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Este muíño situado no termo de Piñeira de Arriba está practicamente arrasado debido a que recentemente un veciño do pobo sacou pedra das súas paredes. O muros do edificio estaban realizados en cachotería, entre a que se intercalaba algún perpiaño. Contaba con dous rodicios.

### Características Construtivas

**Plantas:** B+1  
**Edif. Anexas:**  
**Mat. Fachada:**  
**Mat. Estrutura:** Granito  
**Mat. Cuberta:**  
**Elementos singulare**  
**Construtivos:**  
**Decorativos:**

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros  
**Area de Protección:**

## Proteccion

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

## Bens Mobles





