

Lavadoiro

050052

Datos de Localización

Lavadoiro

Nomenclator:	3207702
Coord. UTM:	X: 60280200 Y: 466608100
Concello:	Sandiás
Parroquia:	PIÑEIRA DE ARCOS
Lugar:	Piñeira de Arcos
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de almacenamento
Subtipo:	Lavadoiro
Denominación:	Lavadoiro
Etapa Histórica:	Indeterminada
Estilo relevante	Popular



Outros Estilos:

Descrición:

Foi sometido o conxunto a unha intervención recente, pavimentando o entorno máis inmediato con lastra e reservando unhas pequenas extensións de terreo para zonas axardinadas. A auga para o lavadoiro procede do río que atravesa ó núcleo e que se atopa moi próximo. No cauce do mesmo foi construída unha presa cunha canalización que leva a auga ata o estanque, a sobranse aproveitábase para regar uns prados próximos. O lavadoiro é irregular e atópase soterrado, a parte máis alta do mesmo está ó rás da terra.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Estrutural
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Aproveitamento doméstico da auga
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	Na intervención que se levou a cabo fai pouco tempo foi pavimentado o entorno inmediato con lastra, un material que non concorda nin co ben nin co entorno inmediato
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	

Bens Mobles





