

Fonte e lavadoiro

050060

Datos de Localización

Lavadoiro

Nomenclator:	3207702
Coord. UTM:	X: 60261200 Y: 466621200
Concello:	Sandiás
Parroquia:	PIÑEIRA DE ARCOS
Lugar:	Piñeira de Arcos
Tipoloxía:	Arquitectura Civil
Tipo:	Construcións de almacenamento
Subtipo:	Lavadoiro



Denominación: Fonte e lavadoiro

Etapa Histórica: Indeterminada

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Este conxunto de fonte e lavadoiro atópase á beira da estrada que une os barrios de Piñeira de Arriba e Piñeira de Abaixo, estivo sometido a unha recente intervención que lle proporcionou o aspecto que hoxe mostra. A fonte componse dun pequeno estanque cuberto e diante do mesmo o muro da fonte que consta de tres perpiaños, o inferior parcialmente soterrado e o superior con remate triangular. O cano polo que sae a auga está empotrado no perpiaño inferior, practicamente ó ras da terra e decorre cara un pequeno pilón enterrado. Dende aquí a auga decorre por unha canle descuberta ata o lavadoiro.

O lavadoiro é de grandes dimensión e debuxa forma rectangular. Os muros, de escasa altura, son de perpiaños e están coroados nos catro lados polas pedras de lavar, lixeiramente inclinadas cara o interior do lavadoiro.

O contorno tanto da fonte como do lavadoiro está pavimentado con pedra labrada froito da intervención que se levou a cabo no conxunto.

DOCUMENTACIÓN:

-Ficha do catálogo do planeamento urbanístico do concello de Sandiás. Clave de identificación: CP-22.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Aproveitamento doméstico da auga

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles





