

Capela de San Miguel

050090

Datos de Localización

Capela

Nomenclator: 3207703
Coord. UTM: X: 60335354
Y: 466226992
Concello: Sandiás
Parroquia: SANDIÁS
Lugar: Coaloso
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Capelas
Subtipo: Capela



Denominación: Capela de San Miguel

Etaapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante Indeterminado

Outros Estilos:

Descrición:

En 1652 cando otorga o seu testamento Dona María de Gándara, veciña da casa do espido, xa existía unha capela na honra de San Miguel, xa que entre outras moitas manda que á súa morte se digan unhas misas nesta ermida (Libro 35.11.13., fol.269).

Tres anos máis tarde recóllese na documentación esta breve descrición: *"La otra es la avocacion del angel San Miguel esta muy bien conpuesta con sus rejas y frontal de red y la conpuso un labrador por debocion (Libro 35.11.7., fol. 95V°).. Parece que o templo continuou gozando deste estado de decencia polo menos medio século máis, así se vai desprendendo das diferentes visitas parroquiais: visita de 1669 (Libro 35.11.7., fol.19), visita de 1670 (Libro 35.11.7., fol.25), visita de 1694 (Libro 35.11.7., fol.80V°), visita de 1696 (Libro 35.11.13., fol.225), visita de 1699 (Libro 35.11.13, fol.229). A cousa cambia coa entrada do século XVIII, así en 1709 xa se atopaba indecente para o culto (Libro 35.11.13., fol.231). Esta indecencia foise prolongando no tempo, e na visita parroquial de maio de 1718 recóllese o seguinte; "Yten manda su Ilustrisima que por quanto las hermitas de San Benito y San Miguel estan con notable indesencia se notifique y haga saber para el abbad a sus feligreses rehedifiquen la de San Miguel.. ..dentro de seis messes que corren desde la publicacion de esta visita, y no lo haciendo se demuela la de San Miguel, trahiendo los santos a la Yglesia poniendo una cruz en el sitio donde esta dicha hermita (Libro 35.11.13., fol. 236V°)*

Nas visitas dos anos 1721 (Libro 35.11.13. fol.239) e 1728 (Libro 35.11.13, fol.240v). queda reflectido que o mandato de arranxar ou derribar a ermida de Coaloso no se cumprira, facendo petición de novo o bispo de que se arranxe ou que se tire. Parece ser que ós feligreses lle chamou máis a segunda opción xa que na visita pastoral de 1763 (Libro 35.11.13, fol.1) xa se di que o templo está con decencia para poder misar, así se volve a repetir seis anos mais tarde; (Libro 35.11.13, fol. 248) e nas visitas conservadas do século XIX.

Estase a falar dunha capela rural moi modesta, de pranta rectangular cos muros de cahotería. Nun dos lados menores, o do altar, pódese apreciar como en tempos o templo contou con menor altura. Nunha fachada de gran sobriedade ábrese dous vans alintelados; unha porta de entrada e unha fiestra bastante desenrolada para este tipo de capelas. Sobre un basamento aséntase a espadana de arco e dun só oco. Aparece rematada por unha cruz latina pétrea sobre cornixa.

No lintel da porta reza unha inscrición irrecoñecible pola erosión do paso do tempo. Cuberta a dúas augas con tella romana

DOCUMENTACIÓN:

- Ficha do catálogo do planeamento urbanístico do concello de Sandiás. Clave de identificación: AR-5.
- Ficha do Inventario do Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico do Ministerio de Cultura.
- A.H.D.OU.
 - Libro 35.11.13
 - Libro 35.11.7

Características Construtivas**Plantas:****Edif. Anexas:****Mat. Fachada:** Granito**Mat. Estrutura:** Granito**Mat. Cuberta:** Tella**Elementos singulare****Construtivos:****Decorativos:****Delimitación do Ben e da contorna****Situación:** Outros**Area de Protección:** 100m.**Protección****Tipo de ben:** Inventariado**Proposta de tipo de ben:****Estado de Tramitación:** Declarado**Nivel de Protección Arq.:** Integral**Proposta Nivel de Protección Arq.****Grao de Protección Arq.:** ----**Proposta Grao de Protección Arq.** ----**Xustificación da Protección:****Titularidade****Polígono:****Parcela:****Conservación-Intervención****Estado de Conservació** Bo**Uso Actual:** Devocional

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles





