

## Capela da Virxe do Pilar

060099

### Datos de Localización

Capela

**Nomenclator:** 3207804  
**Coord. UTM:** X: 61879788  
 Y: 466082579  
**Concello:** Sarreaus  
**Parroquia:** FREIXO  
**Lugar:** Freande  
**Tipoloxía:** Arquitectura Religiosa  
**Tipo:** Capelas  
**Subtipo:** Capela



**Denominación:** Capela da Virxe do Pilar  
**Etaqa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante:** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Edificio exento de planta rectangular, con muros de perpiaño encintado e cuberta a tres augas con armazón de madeira e tella mixta. Fachada principal sinxela, con porta alintelada e espadana dun só arco, sobre ático, rematada con cruz latina florenzada, no centro, e pináculos, aos lados. Sobre a porta, data inscrita no lintel: 1888.

#### DOCUMENTACIÓN:

- Ficha do Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Ministerio de Cultura. Madrid, 1979.

### Características Construtivas

**Plantas:** Baixa  
**Edif. Anexas:**  
**Mat. Fachada:** Granito  
**Mat. Estrutura:** Granito e madeira  
**Mat. Cuberta:** Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

Situación:

Outros:

**Situación:** Outros  
**Area de Protección:** 100 m.

## Protección

**Tipo de ben:** Inventariado  
**Proposta de tipo de ben:**  
**Estado de Tramitación:** Declarado  
**Nivel de Protección Arq.:** Estrutural  
**Proposta Nivel de Protección Arq.:**  
**Grao de Protección Arq.:** ----  
**Proposta Grao de Protección Arq.:** ----  
**Xustificación da Protección:**  
**Titularidade**  
**Polígono:**  
**Parcela:**

## Conservación-Intervención

**Estado de Conservación:** Bo  
**Uso Actual:** Relixioso

### Alteracións Morfolóxicas

**Tipo:** Colocación de porta metálica.

**Data:**

**Descrición:**

**Proxecto:**

**Axentes:**

**Observacións:** Sería conveniente retirar o cableado e o contador eléctrico das fachadas da capela.

## Bens Mobles







