

Capela do Rosario

060182

Datos de Localización

Capela

Nomenclator:	3207809
Coord. UTM:	X: 61544495 Y: 466258026
Concello:	Sarreaus
Parroquia:	SARREAUS
Lugar:	Padroso
Tipoloxía:	Arquitectura Religiosa
Tipo:	Capelas
Subtipo:	Capela



Denominación: Capela do Rosario

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio exento de planta rectangular, con muros encintados de perpiaño combinado con cachotería -que evidencian diferentes momentos construtivos-, e cuberta a tres augas con tella francesa. A fachada principal presenta porta de ferro con reixa e topete a modo de lintel; aos lados dúas grandes ventás protexidas con reixa. Remata a fachada cunha espadana dun só arco e cruz latina. Está situada no centro da aldea.

Segundo o libro de contas de fábrica e visitas: "[. ..] Hay en esta Parroquia tres hermitas o capillas: [. ..] . "Otra en el lugar de Padroso titulada de San Francisco Xavier; y llaman comunmente de Nuestra Señora del Rosario porque tiene su imagen y se celebra su fiesta en el mes de octubre" (Libro de contas de fábrica e visitas, 45-17-12, visita de 17 de agosto de 1827, folio 95). Aparecen citadas por primeira vez as tres ermitas da feligresía en visita do 14 de xullo de 1769:

"Hay tres hermitas, una de San Miguel otra de San Francisco Xavier y otra del Angel de la Guarda [. ..]" (Libro de cuentas de fábrica, 45-17-12, folio 45).

DOCUMENTACIÓN:

-A.H.D.OU.

Libro de contas de fábrica e visitas. 45-17-12.

Características Construtivas

Plantas:	Baixa
Edif. Anexas:	
Mat. Fachada:	Granito
Mat. Estrutura:	Granito
Mat. Cuberta:	Tella

Elementos sinuolare

Elementos Singulares

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Porta e ventás metálicas.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles







