

Capela de San Miguel

070035

Datos de Localización

Capela

Nomenclator: 3208203
Coord. UTM: X: 616143
Y: 4654326
Concello: Trasmiras
Parroquia: ESCORNABOIS
Lugar: Rabal
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Capelas
Subtipo: Capela



Denominación: Capela de San Miguel
Etaapa Histórica: Idade Moderna
Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

No lugar do Outeiro, asentada sobre a rocha viva sitúase esta capela de perpiaño con planta rectangular, ábsida cúbica máis elevada e cuberta de tella a dúas augas. Na fachada hai unha porta de acceso lintelada e remate de espadana de arco de medio punto coroada por unha cruz. No muro lateral esquerdo hai unha porta de arco de medio punto tapiada. Nos muros laterais da ábsida hai pequenos ventanucos e un rebanco. Moitos dos sillares do paramento presentan inscricións de cruces.

ESCORNABOIS, Santa Marina

41.7.8. Visitas (1596-

Fol.9,1606 "que aderecen a parede do adro da ermida de san Miguel de Rabal".

41.7.10. Fábrica (1718-1840).

Fol.86v.,1828 "Otra en el lugar de Rabal con la adbocacion de Sn Miguel [...] no tiene caliz ni ornato, solo una campana, esta bastante deteriorada" (había procesión dende a capela ata Rabal).

Sen Fol,1827. Pídese licencia para a reforma da ermida de san Miguel.

Fol.102,1827. Gastos de reforma da capela de San Miguel de 620 rls entre os que se atopan: "valdosar la Capilla, pintar el santo de nuevo, abrir un Bentanillo, cerrar una puerta, recomposición del campanario".

BIBLIOGRAFÍA:

-HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J.R. (Dir.); *As parroquias do Concello de Trasmiras. Un achegamento ao mundo rural da Limia*. Zamora: Ed. Monte Casino, 2006, p. 96.

DOCUMENTACIÓN:

-Ficha de inventario del patrimonio arquitectónico de Interés Histórico Artístico do Ministerio de Cultura.

-A.H.D.OU.

ESCORNABOIS, Santa Marina

41.7.8. Visitas (1596-

41.7.10. Fábrica (1718-1840)

Características Construtivas

Plantas: Baixa

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos: Moitos dos sillares do paramento presentan inscricións de cruces.

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100 m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Placa do rueiro municipal. Encintado de cemento. Porta de forxa. Farola no aleiro da ábsida.

Bens Mobles







