

## Capela de San Amaro

070043

### Datos de Localización

Capela

**Nomenclator:** 3208204  
**Coord. UTM:** X: 612712  
 Y: 4654676  
**Concello:** Trasmiras  
**Parroquia:** LOBACES  
**Lugar:** Pardieiros, Os  
**Tipoloxía:** Arquitectura Religiosa  
**Tipo:** Capelas  
**Subtipo:** Capela



**Denominación:** Capela de San Amaro

**Etapa Histórica:** Idade Moderna

**Estilo relevante:** Popular

**Outros Estilos:**

**Descrición:**

Capela de perpiaño, planta rectangular dunha soa nave e cuberta de tella do país a tres augas. A fachada ten porta lintelada con dúas ventás e dous bancos adosados a cada lado. Esta fachada está retranqueada con respecto á cuberta, que sobresa e apoiándose en dúas columnas de granito de sección cuadrangular. Nos laterais unha cornixa percorre todo o beiril. Nas súas inmediacións hai un cruceiro.

CHAMUSIÑOS, Santa Baia.

41.6.5. Visitas (1679-1827).

Fol. 70v. 1779 "Que a la capilla de San Mauro ynclusa en los terminos de Lobaces [...] se le ponga una cerradura [...] y lo mismo se haga en el mismo termino en otra que ay en el lugar de chamusiños [...] preserbar la que entren ganados en ella como sucede en entrambas con escandalo de quantos las ven aun de los mas Rusticos."

LOBACES, Santa María

41.8.1. Visitas (1641-1718). Contas (1694-1782).

Fol.2,1645. Inventario da ermida de San Amaro.

### **BIBLIOGRAFÍA:**

-HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J.R. (Dir.); *As parroquias do Concello de Trasmiras. Un achegamento ao mundo rural da Limia*. Zamora: Ed. Monte Casino, 2006, pp.120-121.

### **DOCUMENTACIÓN:**

-Ficha de inventario del patrimonio arquitectónico de Interés Histórico Artístico do Ministerio de Cultura.

-A.H.D.OU.

CHAMUSIÑOS, Santa Baia.

41.6.5. Visitas (1679-1827).

LOBACES, Santa María

41.8.1. Visitas (1641-1718). Contas (1694-1782).

### Características Construtivas

**Plantas:** Baixa  
**Edif. Anexas:**  
**Mat. Fachada:** Granito  
**Mat. Estrutura:** Granito e madeira  
**Mat. Cuberta:** Tella

**Elementos singulare**

**Construtivos:**

**Decorativos:**

**Delimitación do Ben e da contorna**

**Situación:** Outros  
**Area de Protección:** 100 m.

**Protección**

**Tipo de ben:** Inventariado  
**Proposta de tipo de ben:**  
**Estado de Tramitación:** Declarado  
**Nivel de Protección Arq.:** Estrutural  
**Proposta Nivel de Protección Arq.**  
**Grao de Protección Arq.:** ----  
**Proposta Grao de Protección Arq.** ----  
**Xustificación da Protección:**  
**Titularidade**  
**Polígono:**  
**Parcela:**

**Conservación-Intervención**

**Estado de Conservació** Bo  
**Uso Actual:** Relixioso  
**Alteracións Morfolóxicas**  
**Tipo:** Morfolóxicas  
**Data:** 2005  
**Descrición:** No ano 2004-05 rehabilitouse. A fachada está totalmente alterada, con dúas ventás de aluminio e porta central, cunha disposición máis de vivenda que de capela. Na parte traseira apréciase como a cuberta foi lixeiramente elevada. Toda a capela

aséntase sobre unha planchada de cemento.

**Proxecto:**

**Axentes:**

**Observacións:** No ano 2004-05 rehabilitouse con encintado de cemento e cuberta de tella nova. As ventás son de pvc con enreixado e persiana. Chapa metálica co número dous encima da porta de acceso e bancos de granito aos seus lados.

## Bens Mobles

---









