

Cruceiro

090013

Datos de Localización

Cruceiro

Nomenclator: 3203202
Coord. UTM: X: 60106116
Y: 465137163
Concello: Xinzo de Limia
Parroquia: CIMA DE RIBEIRA
Lugar: Cima de Ribeira
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Cruceiros
Subtipo: Cruceiro



Denominación: Cruceiro
Etaapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Situado á entrada do pobo nunha illa entre dous camiños. De ahí quizais a forma do seu basamento de forma triangular como querendo dividi-lo espacio. Ten dúas gradas de forma irregular, a inferior cáseque enterrada por completo. O fuste é cuadrangular nas partes superior e inferior mentres que o resto ten os cantos mortos . O capitel inicia con unha moldura en forma de bocel e remata en cornisa dórica. A cruz, que presenta unha importante fractura, responde ó mesmo modelo que o fuste, sección cadrada cos vertices mortos.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interés Cultural con arranxo ó Decreto 571 / 1963 do Ministerio de Educación Nacional.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Regular
Uso Actual:	Devocional
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	A cruz está fracturada en toda a súa sección na parte inferior. A árbore próxima ameaza a súa seguridade, así como, limita a súa visibilidade.
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Atópase en terreo público a pesares da proximidade da casa e as súas instalacións.

Bens Mobles





