

Casa con escudo

090201

Datos de Localización

Casa Grande

Nomenclator: 3203217
Coord. UTM: X: 61325860
Y: 466055448
Concello: Xinzo de Limia
Parroquia: PIÑEIRA SECA
Lugar: Piñeira Seca
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Casas Grandes
Subtipo: Casa Grande



Denominación: Casa con escudo
Etaapa Histórica: Idade Moderna
Estilo relevante: Indeterminado

Outros Estilos:

Descrición:

Esta edificación concíbese como unha grande edificación cuadrangular ó exterior con muros de perpiaño irregular que no seu día deberon estar encintados de cal e hoxe fano de cemento. Os ocos son escasos combinándose fiestras con portas de aire e dous grandes portalóns que dan acceso a patios interiores. Remátanse os muros con unha cornixa en gola só existente na fachada principal.

O elemnto máis destacado será o escudo labrado nun bloque granítico con ielmo mirando ó fronte, biseira baixada e penacho. Adornando os laterais do escudo caen dous lambrequíns. Ocupando todo o campo un león rampante fronte a unha torre e tres estrelas de seis puntas que se deben corresponder coas armas dos Gil. De feito na súa *Descrición* González de Ulloa particulariza unha casa "de Gil" neste lugar.

DOCUMENTACIÓN:

Ficha do catálogo do planeamento urbanístico do Concello de Xinzo de Limia. Clave de Identificación: C-22

BIBLIOGRAFÍA:

FERNÁNDEZ OXE, José Ramón. *Descrición de los Estados de la Casa de Monterrey en Galicia por D. Pedro González de Ulloa (1777)*. Cuadernos de Estudios Gallegos, anexo IV. Santiago de Compostela. 1950.

Características Construtivas

Plantas: B+1
Edif. Anexas:
Mat. Fachada: Granito
Mat. Estrutura: Granito
Mat. Cuberta: Tella curva

Elementos singulare

Elementos Singulares

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Vivenda

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles





