

Cruceiro

090254

Datos de Localización

Cruceiro

Nomenclator: 3203220
Coord. UTM: X: 60663430
Y: 465842143
Concello: Xinzo de Limia
Parroquia: XINZO DE LIMIA
Lugar: Baronzás
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Cruceiros
Subtipo: Cruceiro
Denominación: Cruceiro
Etaapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante Popular



Outros Estilos:

Descrición:

A súa situación resulta un tanto extrana na parte superior dunha escaleiras de acceso a unha vivenda pasando practicamente desapercibido, aínda que antigamente debía ser visible dende todo o pobo pola súa situación na parte alta sendo a casa colindante de construción contemporánea. Como de dixo sitúase na cima das escaleiras onde o seu basamento pétreo foi igualado con cemento para facer un chanzo das mesmas. O fuste é oitavado con engrosamento na parte superior a modo de capitel. A cruz de sección cadrada coas esquinas mortas foi substituída en dúas ocasións segundo información dunha veciña debido á rotura das anteriores, sendo rapidamente repostas.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura:

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 50m.

Protección

Tipo de ben:	BIC
Proposta de tipo de ben:	
Estado de Tramitación:	Declarado
Nivel de Protección Arq.:	Integral
Proposta Nivel de Protección Arq.	
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	É declarado Ben de Interés Cultural con arranxo ó Decreto 571 / 1963 do Ministerio de Educación Nacional.
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Devocional
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	

Bens Mobles





